

技术参数

序号	名称	单位	数量	技术参数要求
1	眼力健牌COMPACT INTUITIV型眼科超声乳化治疗仪维修服务	次	1	1. 五官科配备有眼力健牌COMPACT INTUITIV型眼科超声乳化治疗仪1台，现该设备无法正常使用，初步考虑：主机主板及脚踏故障，为满足临床工作的需要，拟对该设备进行维修； 2. 设备故障提示：（1）断开脚踏板的连接并重新连接，故障代码：418； （2）弹出并插入收集袋，故障代码：130； 3. 要求眼科超声乳化治疗仪经维修后，主机、脚踏能正常使用，且整机运行正常； 4. 为保证设备性能稳定以及手术医师操作精准，供货单位所更换的主机主板、脚踏须适配于眼力健牌COMPACT INTUITIV型眼科超声乳化治疗仪； 5. 所更换的维修配件保修至少6个月以上，以采购单位的验收报告和时间起算； 6. 供货单位负责设备维修配件更换以及整机调试，并于签订合同后10日内完成。